



ORDINANZA N° 7/2015

Il Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale di Augusta,

- VISTO:** l'art. 6, comma 3 lettera a) della legge n. 84/1994 che affida alle Autorità Portuali compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e ordinanza nonché l'art. 8 comma 3 lett. h) della medesima legge secondo cui il Presidente dell'Autorità Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO:** il D.M. 5 settembre 2001 relativo all'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Augusta;
- VISTO:** il D.M. n. 153 del 14 Maggio 2015 di nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Augusta;
- AVUTO RIGUARDO:** alla nota n° 19089 del 26/10/2015 della Capitaneria di Porto di Augusta con cui si pone l'attenzione sulla presenza di buche e ingrottamenti del sedime portuale che possono manifestare insidie per la collettività;
- AVUTO RIGUARDO:** al verbale di sopralluogo datato 27/10/2015 con cui personale dipendente dell'Autorità Portuale di Augusta ha rilevato, oltre ad un generale stato di deterioramento della banchina della Nuova Darsena, la presenza di buche superficiali e altre più profonde lungo la banchina lato esterno;
- RITENUTO:** a tutela della pubblica incolumità, di dover interdire la circolazione e la sosta di pedoni e mezzi presso un tratto di banchina della Nuova Darsena di larghezza mt. 25 circa e lunghezza mt. 80 circa, come meglio specificato nell'allegata planimetria, a partire dalla recinzione che delimita l'area ove è ubicato il capannone;

RENDE NOTO

che, all'interno della Nuova Darsena, il tratto di banchina e piazzale retrostante per una larghezza di mt. 25 e lunghezza mt. 80 circa a partire dalla recinzione che delimita l'area ove è ubicato il capannone, è caratterizzato dalla presenza di buche e ingrottamenti che possono rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità.

ORDINA

Articolo 1

Il tratto di banchina e piazzale retrostante, all'interno della Nuova Darsena come specificato in premessa e nell'allegata planimetria, è interdetto alla circolazione ed alla sosta di pedoni e mezzi,

È altresì vietato l'ormeggio di qualsivoglia unità navale nel tratto di banchina specificato in premessa.

Articolo 2

I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili, salvo che il fatto non costituisca reato, della violazione dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo dell'Ente.
Augusta, 28/10/2015

Il Commissario Straordinario
Avv. Alberto COZZO



